

**Министерство труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай**

**Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания
услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения
Республики Алтай»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ ____

Адрес объекта:

649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10

г. Горно-Алтайск 2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор организации
АУ РА "ЦОУ РА"



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
- 1.2. Адрес объекта 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 517,4 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2027 капитального - _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
краткое наименование АУ РА "ЦОУ РА"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: _____

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные группы*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети инвалиды*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Горно-Алтайск остановка «Родник» на общественном транспорте. Автобус №: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 138, 151, 201, 211, 217, 218, 220, 418

Маршрутное такси: Yandex. Maxim

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Автобусы:

Маршрут №1 - г. Горно-Алтайск АУ РА "ЦОУ РА"

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»

4	с нарушениями зрения	По варианту «Б»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ - И (С) ДП-И (У, К, О, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД - И (С) ДУ - И (К) ДЧ - И (У, Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Системы информации на объекте	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для людей, передвигающихся на кресле-коляске, для людей с нарушением зрения. И частично доступным, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТС
6	Система информации на объекте	-

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2027
в рамках исполнения плана адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В или ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "18" июня 2025 г.
2. Акта обследования объекта: №1 от "18" июня 2025 г.
3. Решения Комиссии от "18" июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор организации
АУ РА "ЦОУ РА"



Елитов А. В.

"21" ~~сентября~~ 2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
- 1.2. Адрес объекта 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 517,4 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2027 капитального - _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
краткое наименование АУ РА "ЦОУ РА"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: _____

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные группы*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети инвалиды*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Горно-Алтайск остановка «Родник» на общественном транспорте. Автобус №: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 138, 151, 201, 211, 217, 218, 220, 418

Маршрутное такси: Yandex. Maxim

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Автобусы:

Маршрут №1 - г. Горно-Алтайск АУ РА "ЦОУ РА"

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – есть.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 59.13330.2016

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»

4	с нарушениями зрения	По варианту «Б»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТС
6	Система информации на объекте	-

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор организации
АУ РА "ЦОУ РА"



Епитов А. В.

"21" нояб. 2023 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
- 1.2. Адрес объекта 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 517,4 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2027 капитального - _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»
краткое наименование АУ РА "ЦОУ РА"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
г. Горно-Алтайск остановка «Родник» на общественном транспорте. Автобус №: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 138, 151, 201, 211, 217, 218, 220, 418

Маршрутное такси: Yandex. Maxim

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Автобусы:

Маршрут №1 - г. Горно-Алтайск АУРА "ЦОУРА"

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «Б»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ - И (С) ДП-И (У, К, О, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД - И (С) ДУ - И (К) ДЧ - И (У, Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Системы информации на объекте	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для людей, передвигающихся на кресле-коляске и для людей с нарушением зрения. И частично доступным, для людей с нарушение опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТС
6	Система информации на объекте	-

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2027

в рамках исполнения плана адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В или ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – требуется для принятия решения о перепланировке санузла в общежитии и входной площадки;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 31 шт.

Позатажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Руководитель организации АУ РА "ЦОУ РА" Епитов А.В.


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)




Члены рабочей группы

Эксперт ООО ЭЦПиС «Доступная среда» Белешев А. Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Эксперт ООО ЭЦПиС «Доступная среда» *Олеги Э.Н.*
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель АРО ВОИ
(Должность, Ф.И.О.)



Евтахова П.Н.

представители организации,
расположенной на объекте

Директор


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Енитов А.В.

Ведущий экономист

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Кяхов Т.Н.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»,
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул. 10
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р	Все	Рекомендуется нанести горизонтальную разметку на поверхность. Размер разметки: 6,0х3,6 м.	Текущий ремонт

I. Результаты обследования:


2. Входа в здание

Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»,
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	 Фото 2.1	Не предусмотрены специальные контрастные полосы на первой и последней ступенях марша лестницы (п.10.4.4. СП 136.13330.2012).	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). (Рисунок В22 в приложении В СП 136.13330.2012)	Индивид уальное решение с ТСР

2.2	Пандус (наружный)	есть	-	Отсутствуют тактильные наземные контрастные указатели (п.10.4.4. СП 136.13330.2012). С	Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.	Индивидуальное решение с ТСР
				Замечаний нет	-	-
				 Фото 2.2		

2.3	Входная площадка	есть	-	Фото 2.3	Фото 2.4	Фото 2.5	Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед входной дверью и лестницей (п. 5.1.10 п. 5.1.12 и 6.2.3 СП 59.13330.2020).	С	Смонтировать тактильные указатели, согласно п. 5.1.10 п. 5.1.12 и 6.2.3 СП 59.13330.2020, а также ГОСТ Р 52875	индивидуальное решение с ТСР
-----	------------------	------	---	---	---	--	--	---	--	------------------------------

2.4	Двери (входные)	есть	-	 Фото 2.6	Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери.	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери в клиентскую зону по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).		индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть		 Фото 2.7	Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед входной дверью (п. 5.1.10 п. 5.1.12 и 6.2.3 СП 59.13330.2020).	С	Смонтировать тактильные указатели, согласно п. 5.1.10 п. 5.1.12 и 6.2.3 СП 59.13330.2020, а также ГОСТ Р 52875	индивидуальное решение с ТСП	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ - И (С) ДП-И (У, К, О, Г)		2.1 - 2.7	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай».
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул. 10
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		Места отдыха и ожидания, не обозначены пиктограммой для МГН	Все	На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать через 25-30 м. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
							

				Отсутствуют тактильные напольные указатели (направляющие и предупреждающие), согласно п.6.2.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020.	С	Тактильными указателями рекомендуется отметить путь движения от входа до места расположения вахтера и туалета, адаптированного для МГН. Также указатели провести мнемосхемы около входной двери. В нормативных документах нет конкретного указания, как именно следует выстраивать маршрут тактильных, напольных указателей, но комиссия рекомендуем ограничиться вышеупомянутыми рекомендациями. Т.к. вахтер может дальше помочь людям с нарушением зрения. И, поскольку, в напольных тактильных указателях не отмечено куда они ведут - слишком большое число указателей могут только ввести человека с нарушением зрения в заблуждение. Перед непреодолимыми препятствиями (стойки, прилавки и т.п.) устанавливаются тактильные наземные указатели с расположением рифов в шахматном порядке:	индивидуальное решение с ТСР
--	--	--	--	---	---	--	------------------------------





3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото 3.3  Фото 3.4	На проступях краевых ступеней отсутствуют контрастные полосы С	 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020) (Рисунок В22 в приложении В СП 136.13330.2012) К Лестница в здании не продублирована подъемным устройством. Однако предусмотрены рампы (фото 3.6)	индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия/индивидуальное
------	--------------------------------	------	--	--	---	---

						 Фото 3.5					устройства, доступные для МГН) Однако, учитывая отсутствие места для установки подъемника и специфику предоставляемых услуг, а также руководствуясь принципом «разумного приспособления», рекомендуется организовать доступность получения услуги для инвалидов на кресле-коляске на первом этаже.	решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-				-		-	
3.4	Лифт пассажирский	нет	-		-				-		-	

3.5.	Дверь	есть	-	Фото 3.7 Фото 3.8	Замечаний нет	-	-	-
------	-------	------	---	--	---------------	---	---	---

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	 Замечаний нет	Замечаний нет	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	есть	 Замечаний нет	Замечаний нет	есть	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД - И (С) ДУ - И (К) ДЧ - И (У, Г, О)		3.1 – 3.10	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)


Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального

обслуживания и занятости населения Республики Алтай».

649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 4.1	Замечаний нет	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		Замечаний нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДП-В		4.1-4.2	-

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД

- недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай».
649000, Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул. 10
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото 5.1	Отсутствует универсальный травмобезопасный крючок-держатель	О	Согласно требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 59.13330.2020 крючки для инвалидов, маломобильных групп населения (МГН) должны обязательно быть во всех санитарных узлах, гардеробных, спортивных раздевалках.	индивидуальное решение с ТСР
				 Фото 5.2	Отсутствует беспроводная кнопка вызова помощи в санузле	Все	п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020: Размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром, находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4	индивидуальное решение с ТСР



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5

м. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019: Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте



Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай».


649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Северная, ул.10

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		На сайте учреждения не предоставлена информация о доступности услуг учреждения и порядке их предоставления, доступности объектов для посещения людей с инвалидностью разных нозологий (См. отраслевые Порядки обеспечения доступности услуг). ГОСТ Р 52872-2019	Все	Предоставить информацию о доступности услуг учреждения и порядке их предоставления, доступности объектов для посещения людей с инвалидностью разных нозологий. Выделить информацию об отдельном кабинете, предназначенном для приема МГН на первом этаже и порядок предоставления услуги. На сайте объекта/ мероприятия рекомендуется предоставлять необходимую информацию для людей с инвалидностью. Примерный перечень предоставляемой	Организа ционные мероприя тия

информации: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того, чтобы приехать на объект и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - схема проезда, выполненная в доступных форматах для людей с нарушением зрения; - об услугах по предварительному бронированию специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов	представлена в форматах доступных для людей с сенсорными нарушениями.; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью;	- о наличии и правилах предоставления специальных сервисов для людей с инвалидностью на объекте; -контакты для получения справочной информации в доступной для них форме о порядке предоставления услуг, доступности спортивного объекта для людей с инвалидностью и т.д.
---	---	---

6.2	Акустические средства	есть	 Фото 6.2  Фото 6.3  Фото 6.4	Замечаний нет	-	-	-
-----	-----------------------	------	--	---------------	---	---	---

6.3	Тактильные средства	есть	 Фото 6.5 (мнемосхема)	Замечаний нет	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В		№ 6.1-6.5	-

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». А также в Приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 483 от 30.11.2015 г. «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
16. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 483 от 30.11.2015 г. «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 552402098544	Белешев Айбаас Борисович прошел(а) с «02» ноября 2015 г. по «17» ноября 2015 г. краткосрочное обучение в Частном учреждении образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная академия» по программе «Обеспечение доступной жизнеспособности инвалидов» в объеме 72 (семидесяти двух) часов.
Документ о квалификации	
Регистрационный номер 2384	
Горно Омск	
Дата выдачи 17.11.2015 г.	
	 Руководитель А.Э. Гремеев Секретарь Зет- Е.А. Зиборова



Российская Федерация
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский образовательный центр»

Удостоверение является документом
о повышении квалификации

Лицензия серия 22/001 № 0002540

Регистрационный номер 175

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Омину
(Фамилия, имя, отчество)
Эрину Нарыновичу

в том, что он(а) с «2» декабря 2021 г. по «12» февраля 2021 г.
прошел(а) обучение в АНО ДПО

«Сибирский образовательный центр»
(образовательное учреждение (образовательный профессиональный образовательный центр))

по программе Формирующая деятельность
(наименование программы, темы, разделы дополнительного профессионального образования)

учащиеся по обеспечению деятельности для
инвалидов с экстремизмом и терроризмом

в объеме 72 часа

(подпись)



Бондарева О.А.
Редактор (подпись)

Анисина Г.В.
Секретарь (подпись)

